



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CARSERIO LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-15-2896-43	FECHA:	5/09/2025




Foto 1: Se observa el deterioro de puertas Metálicas.



Foto 2: Se observa el deterioro de la pintura del Establecimiento.



Foto 3: Se observa el deterioro de puertas y gradas del Sanitario.




Foto 4: Se observa el deterioro de la estructura metálica y techo del Establecimiento..



Foto 5: Deterioro del corredor del Establecimiento.



Foto 6: Se observa el deterioro de los balcones del Establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

