

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Ceibo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16- 15-3757-43	FECHA:	26/07/2025



Foto 1: Instalación de ventanas



Foto 2: Instalación de puerta



Foto 3: enlaminado de aula



Foto 4: reparación de pisos






Foto 5: rehabilitación de aula



Foto 6: instalación de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público