



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO SAN JOSÉ LA COLONIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ LA COLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-5375-42	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Se observa que es necesario colocar balcones.



Foto 2: Se observa que las puertas ya están deterioradas.



Foto 3: Se observa que es necesario colocarle piso cerámico.



Foto 4: Se observa que es necesario colocar un mingitorio.



Foto 5: Se observa que es necesario colocarle rejillas para evitar accidentes.



Foto 6: Se observa que es necesario colocarle flote.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Handwritten signature of the Director

