



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO SAN JOSÉ LA COLONIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSÉ LA COLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-5386-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Se observa deterioro en las vigas de madera, se necesita que se cambie.



Foto 2: Se observan daños en las láminas del techo en el módulo educativo.



Foto 3: Se observa deterioro de las láminas de la bodega del Centro Educativo.



Foto 4: se observa deterioro de las láminas de las aulas.



Foto 5: Se observa deterioro de las láminas de las aulas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

