

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA MARIA SEBAÑOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-6384-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Evidencia la necesidad de cambiar láminas de aula 1, 2, Dirección y corredor.



Foto 2: Evidencia la necesidad de cambio de estructura de techo de aula 1, 2, Dirección y corredor.



Foto 3: Evidencia que es necesario la sustitución de Portón de ingreso de madera por metal.



Foto 4: Evidencia la necesidad de pintar interiores y exteriores del establecimiento educativo.



Foto 5: Evidencia la necesidad de reparación y continuación de block de la cocina.



Foto 6: Evidencia la necesidad de sustitución de la torta de piso de concreto por una de concreto liso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Fernando Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

