

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ZACULEU-MEXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALLDEA RESURRECCION BALAN 24 DE AGOSTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-7936-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Imagen de la lamina deteriorada que necesita cambio



Foto 2: Paredes exteriores para pintar



Foto 3: Parte frontal que se necesita pintar



Foto 4: Parte exterior de pared que necesita pintar



Foto 5: Cambiar estructura metalica por costanera metal



Foto 6: Sustitucion de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

