

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Boloncó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-8486-45	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Techo de Módulo 1 donde se observa el deterioro de las láminas



Foto 2: Techo de Módulo 2 donde también se observa el deterioro de las láminas



Foto 3: Puertas donde se puede observar que necesitan reparación y mantenimiento



Foto 4: Sustitución de vidrios en ventanales del Módulo 1




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---