

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0016-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Sustrución de lámina normal por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 1.



Foto 2: Sustrución de lámina normal por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 1.



Foto 3: Sustrución de lámina normal por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 1.



Foto 4: Sustrución de lámina normal por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 2.



Foto 5: Sustrución de lámina normal por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 2.




Foto 6: Sustrución de lámina normal por lamina troquelada aluzinc calibre 26. Módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

