

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0017-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Se observa la necesidad de elevar la pared portante del establecimiento educativo



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar balcones a las ventanas



Foto 3: Se observa la necesidad de sustituir la cubierta de las laminas



Foto 4: Se observa la necesidad de repellar y/o cernir paredes




Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de techo



Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir puertas en total

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

