



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO EL CEMENTERIO ZONA 7	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CEMENTERIO, ZONA 7, LA TINTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0027-43	FECHA:	18/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINAS, QUE ESTAN DESPERFECTAS.



Foto 2: EN ESTA FOTO SE OBSERVA EL DETERIODO DE LAS VIGAS SE NECESITA EL MANTENIMIENTO



Foto 3: EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL DETERIODO DE LAS PUERTAS, LA CUAL SE NECESITA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIOS.



Foto 4: EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL DETERIODO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 5: EN ESTA FOTO SE OBSERVA EL DETERIODO DE LOS VIDRIOS DE 6 AULAS.



Foto 6: EN ESTA FOTO SE OBSERVA LA NECESIDAD DE UNA PLANCHA CON SU CHIMINEA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Zona 7



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

