

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CAQUIHA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAQUIHA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0038-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de colocar piso cerámico en las instalaciones de la escuela



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar canales para bajada de agua pluvial



Foto 3: Se observa la necesidad de ampliar los canales de concreto alrededor de toda la escuela



Foto 4: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas del establecimiento educativo



Foto 5: Se observa la necesidad de cernir las paredes del establecimiento educativo para evitar filtraciones de agua y humedad



Foto 6: Se observa la necesidad de repellar y pintar las paredes del establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público