



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PAPALHÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAPALHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0040-43	FECHA:	18-02-2,025



Foto 1: En esta fotografía de modulo 1 se observa que la pared esta en mal estado y que necesita ser repellado y pintarlo,



Foto 2: En esta fotografia se puede observar que parte de la pared necesita ser repellada y pintaria.



Foto 3: En esta fotografia se puede observar que el block de la pared necesita ser repellada y pintada



Foto 4: En esta fotografia se puede observar que la pared necesita ser repellada y pintada.



Foto 5: En esta fotografia se puede observar las láminas deterioradas.



Foto 6: En esta fotografia se puede apreciar la cubierta de lámina en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

