



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRICOLA SAMILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0051-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Se observa la necesidad de colocar piso cerámico en las instalaciones de la escuela



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar canales para bajada de agua pluvial



Foto 3: Se observa la necesidad de ampliar los canales de concreto alrededor de toda la escuela



Foto 4: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas del establecimiento educativo



Foto 5: Se observa la necesidad de cernir las paredes del establecimiento educativo para evitar filtraciones de agua y humedad posteriormente pintar la escuela.



Foto 6: Se observa la necesidad de cambiar las tazas de los sanitarios por tazas lavables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y evaluar el número de hojas.

Arturo Dutul

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

