

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, Barrio El Hospital	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Hospital Zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0055-43	FECHA:	22 de noviembre del 2025



Foto1: Esta fotografía representa la culminación de la altura del edificio de la cocina.



2: La cocina escolar le pusieron la estructura metálica y el corredor




Foto3: Esta fotografía representa la fundición del piso



Foto4: Esta fotografía representa el repello dentro de la cocina



Foto5: Esta fotografía representa la fundición del piso del corredor



Foto6: Esta fotografía representa la fundición de la columna de la aplicación del corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

------	------