



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALAC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0069-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 1: Mantenimiento de balcon y sustitución de corredor aereo por lamina troquelada calibre 26 e instalación de canales y aplicación de pintura.



Foto 2: Cambio de estructura de madera por estructura de metal calibre 26



Foto 3: Fabricación de puerta de metal con chapa por puerta de madera.



Foto 4: Cambio de lamina normal por lamina troquelada calibre 26 aluzinc



Foto 5: sustituir costanera de madera por costanera galvanizada y fabricación de 2 balcones parte trasera.



Foto 6: Elevar 3 hiladas de block para muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

