

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Parcelamiento El Corozal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Parcelamiento El Corozal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0104-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir los balcones del módulo 1



Foto 2: Se observa la necesidad de sustituir las puertas del módulo 2



Foto 3: Se observa la necesidad de ampliar las ventanas del módulo 1 y sustituir las puertas



Foto 4: Se observa la necesidad de pintar las paredes interior y exterior de los módulos 1 y 2



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir el cableado eléctrico del módulo 1



Foto 6: Se observa la necesidad de cambiar parte de la cubierta de lámina del módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

