



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Saquiná Papalhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-1249-43	FECHA:	18 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral de Block



Foto 2: Sustitución e instalación de inodoros



Foto 3: Cambio de parales de concreto por metal.



Foto 4: Sustitución e instalación de Láminas y estructura de madera por metal



Foto 5: Cambio de Pintura



Foto 6: Fabricación e instalación de Balcones en ventanas y puertas de reja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

