

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SIERRA DE CHAMA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-1502-43	FECHA:	05/09/2025




Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir la cubierta de lámina




Foto 2: Se observa la necesidad de colocar balcones a las ventanas



Foto 3: Se observa la necesidad de colocar losa de patio



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de techo



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir las puertas



Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir el piso de concreto a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

