

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHAVACAL I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAVACAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8569-43	FECHA:	18/02/2025



Foto1: En esta fotografía de módulo 1 se observa el deterioro de las costaneras.



Foto 2: En esta fotografía del módulo 1 se observa el mal estado de las laminas.



Foto 3: Deterioro de Pintura en las paredes del módulo 2.



Foto 4: Deterioro de Pintura en las paredes del módulo 2.




Foto 5: Deterioro de Pintura en las paredes módulo 2.



Foto 6: Deterioro de Pintura en las paredes módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

