

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Palomar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8572-43	FECHA:	18/02/2025



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE 3 SANITARIOS



FOTO 2: TECHAR COCINA



FOTO 3: REPARACIÓN DE CUNETA



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE INODOROS



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Palomar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8572-43	FECHA:	18/02/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS



FOTO 8: TECHADO DE INODOROS



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PUERTA Y REJAS DE DIRECCIÓN



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR BALCONES



FOTO 12: ELABORACIÓN DE CANAL DE AGUA FLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de ASOR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

