



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Catalina Matanzas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8575-43	FECHA:	28/05/2025




Foto 1: Se observa la necesidad de pintar las paredes de la escuela (Modulos 1, 2 3).



Foto 2: Se observa la necesidad de sustitución de ventana por balcones para mayor seguridad y ambiente (Modulos 1 y 2).



Foto 3: Se observa la necesidad de sustituir una puerta de madera por una de metal.



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir una puerta de lámina por una de metal.




Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir la cubierta de lámina (Modulos 1, 2 y 3)



Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir la cubierta de lámina (Módulos 1,2 y 3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

