



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Catalina Matanzas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8575-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: El trabajo de pintura de las paredes no se ha iniciado, porque se dejarán de último (Modulos 1,2 y 3).



Foto 2: Se ha procedido a la sustitución de ventanas para colocar balcones, para mayor seguridad y ambiente (Modulos 1 y 2)




Foto 3: Se ha sustituido la puerta de madera para colocar una de metal



Foto 4: se ha sustituido la puerta de madera para colocar una de metal




Foto 5: Se ha sustituido la cubierta de lámina (Modulos 1,2 y 3)



Foto 6: Se ha sustituido la cubierta de lámina (Modulos 1,2 y 3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

