



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Catalina Matanzas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8575-43	FECHA:	06/08/2025



Foto 1: Se ha finalizado con el trabajo de pintura de la escuela (Módulos 1,2 y 3)



Foto 2: Se han sustituido las ventanas por los balcones para mayor seguridad y ambiente (Módulos 1 y 2)



Foto 3: Se observa que se ha sustituido la puerta de madera por la de metal



Foto 4: Se observa que se ha sustituido la puerta de madera por la de metal



Foto 5: Se ha sustituido la cubierta de lamina (Módulos 1,2 y 3)



Foto 6: Se ha sustituido la cubierta de lamina (Modulo 1,2 y 3)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

