

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SALAC I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALAC I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8577-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: En esta fotografía del módulo 1 se observa el deterioro de la estructura del techo, desprendimiento de laminas.



Foto 2: En esta fotografía del módulo 1 se observa el deterioro de la estructura del techo, desprendimiento de laminas.



Foto 3: En esta fotografía del módulo 1 se observa el deterioro de la estructura del techo, desprendimiento de laminas y ventanas sin balcones.



Foto 4: En esta fotografía del módulo 2 se observa el deterioro de la estructura del techo, corredor y desprendimiento de laminas



Foto 5: En esta fotografía del módulo 3 se observa el deterioro de las columnas, vigas, costaneras y laminas.



Foto 6: En esta fotografía del modulo 3, se procederá a tirarle torta de cemento de 72 metros cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

