



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Campur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16- 8583-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de elevar las paredes de este módulo, por falta de presupuesto ya no se continuó.



Foto 2: Se observa la necesidad de elevar las paredes de este módulo, por falta de presupuesto ya no se continuó.



Foto 3: Se observa la necesidad de elevar las paredes de este módulo, por falta de presupuesto ya no se continuó.



Foto 4: Se observa la necesidad de elevar las paredes de este módulo, por falta de presupuesto ya no se continuó.



Foto 5: Se observa la necesidad de elevar las paredes de este módulo, por falta de presupuesto ya no se continuó.



Foto 6: Se observa la necesidad de elevar las paredes de este módulo, por falta de presupuesto ya no se continuó.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

