



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Campur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16- 8583-41	FECHA:	6/10/2025




Foto1: Se observa la elevación de paredes del módulo.



Foto 2: Se observa la instalación de costaneras del módulo.



Foto 3: Se observa la instalación de ventanas del módulo.




Foto 4: Se observa el cernido de soleras y columnas del módulo.



Foto 5: Se observa la instalación de láminas troqueladas del techo del módulo.




Foto 5: Se observa el aplanado de tierra y fundición de piso de cemento del módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

