



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Campur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16- 8583-41	FECHA:	6/10/2025




Foto1: Se observa elevada las paredes del módulo.



Foto 2: Se observa instalada las costaneras del módulo.




Foto 3: Se observa instalada cubierta de láminas del módulo.




Foto 4: Se observa instalada los balcones del módulo.



Foto 5: Se observa instalada la puerta del módulo.



Foto 5: Se observa con una fundición de piso liso de cemento del módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

