

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PUENTE VIEJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUENTE VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8588-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: sustitución de repello



Foto 2: Sustitución de estructura de hierro por costanera de metal 2x4 y tijeras con tubo 4x4 chapa 16 en tres aulas y dirección



Foto 3: sustitución de piso rústico por piso cerámico en dos aulas



Foto 4: colocación de balcon, puerta en la cocina



Foto 5: mantenimiento de 4 puertas lijadas y pintadas de 3 aulas + dirección, tres puertas del baño



Foto 6: sustitución de lamina normal por lamina troquelada calibre 26 en la direccion, bodega y tres aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
