

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO DAMASCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0003-45	FECHA:	28/05/2025



Foto1: APLICACIÓN DE REPELLO Y PINTURA DE EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: REPARACIÓN DE BANQUETA DE CORREDOR O REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO DE AULA POR PISO CERÁMICO




Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL Y COLOCACIÓN DE BALCONES DE METAL PARA EL AULA




Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE FOCOS, PLAFONERAS, TOMACORRIENTES, APAGADORES, CABLES, TABLERO Y FLIPONES Y SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

