

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM SECAJPUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECAJPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0010-41	FECHA:	19/02/2025



FOTO 1: SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE ESTAS AULAS QUE SE ENCUENTRAN EN ABANDONO



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE TODAS LAS LAMINAS ONDULADAS



FOTO 4: VENTANAS SIN NINGUN TIPO DE SEGURIDAD



FOTO 5: ESCUELA NO TIENE NINGUNA PUERTA Y ESTA DESPROTEGIDA



FOTO 6: ESTA ESQUINA ES LA DEL MURO HACIA LA ESQUINA DE ATRAS SE CAMBIARA COMPLETAMENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público