

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0096-43	FECHA:	6 DE OCTUBRE



FOTOGRAFIA 1: PISO EN MAL ESTADO (CAMBIO DE PISO A CERAMICO)



FOTOGRAFIA 2: FALTA DE CANALES



FOTOGRAFIA 3: REPARACIÓN DE VENTANAS



FOTOGRAFIA 4: REPARACIÓN DE DE VENTANAS




FOTOGRAFIA 5: PINTURA EN MAL ESTADO



FOTOGRAFIA 6: PINTURA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---