



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0016-41	FECHA:	1/12/2025



Foto1: Se observa en proceso la instalación del piso cerámico dentro de las aulas del centro educativo



Foto 2: instalación del piso cerámico dentro de las aulas.



Foto 3: Se observa la reparación de los vidrios rotos y en mal estado.




Foto 4: Se observa la colocación del canal tipo americano con sus bajadas de agua.



Foto 5: Se observa el momento de la aplicación de la pintura en los módulos intervenidos en la parte exterior.



Foto 6: Se observa el trabajo de la aplicación de la pintura en la parte interior gde los módulos del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público