

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0021-41	FECHA:	6/10/2025



Pared y columna en mal estado necesita sustituir.



Piso en mal estado necesita sustituir.



Piso en mal estado necesita sustituir.



ventanas sin balcones necesita balcones.



Columna y piso en mal estado necesita sustituir,



Piso en mal estado necesita sustituir,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público