

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Candelaria Campo Santo, Raxruha, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16- 17-0022-41	FECHA:	19/02/2025



Foto1: El cimiento de la obra realizado por los miembros de la comunidad



Foto 2: colocacion de block



Foto 3: Inicio de colocacion de blok para la cocina



Foto 4: culminacion de colocacion de block



Foto 5: fundicion de columnas.



Foto 6: El relleno dentro de la construcción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---