

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial Preprimaria Bilingüe Anexo A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sessaltul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0026-41	FECHA:	19/02/2025



Foto 1 es necesario Cambiar el techo porque se encuentra destruido.



foto 2: Es necesario Cambiar la pared porque la tabla esta podrido.



foto 3. Cambiar lamina al corredor porque esta todo roto.



Foto 4 Se cambiara las ventanas.





foto 5 se colocara puertas.



foto 6 estructura de lamina hace falta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

