



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial Preprimaria Bilingüe Anexo A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sessaltul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0026-41	FECHA:	19/05/2025



FOTO 1 ESTRUCTURA DE TECHO DE ATRÁS DEL AULA




FOTO 2 COLOCANDO LAMINA



foto 3, se logró la construcción de tres aulas es de atrás de las aulas.




foto 4 es de enfrente de las tres aulas.






FOTO 5 ASI SE QUEDARON LAS COSTANERAS DE LADO CANTO.



Foto 6. Así se quedo las tres aulas de preprimaria y se terminó con la construcción exitosamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---