



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0037-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: CAMBIOS DE VIDRIOS PARA VENTANAS



Foto 2: CAMBIO DE TECHOS



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PISO Y MURO



Foto 6: PINTURA DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

