



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Cruz Sin Nombre II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cruz Sin Nombre II, Raxruhá, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0040-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Este es la escuela vista de frente, desde lejos visualiza que el edificio escolar, esta muy deteriorada.



Foto 2: Vista en la parte, lado norte, donde la lámina salpica el agua en las primeras tres hileras de block y se esta desboronando por tanta humedad.



Foto 3: Este es el corredor de enfrente, lado sur, completamente requetrajado y es necesario suplir el material.



Foto 4: Este es el sanitario de tres entradas, ubicado en la parte derecha del módulo 1 por donde sale el sol. El techo esta muy deteriorado.



Foto 5: Las 3 puertas del sanitario estan muy deterioradas y no tienen argollas para dejarlo bajo llave, los fines de semana y las vacaciones.



Foto 6: Son 2 puertas principales, doble hojas, muy oxidadas. Necesario alijado y pintado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

