

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0055-41	FECHA:	15/11/2025



Foto 1: MODULO 1. se observa que este módulo ya está lijada y pintada la costanera.



Foto 2: MODULO 2. igual manera que este módulo ya lleva el 50% de avance



Foto 3: MODULO 3. Este módulo lleva el 50% de instalación de avance.



Foto 4: MODULO 4. se observa el trabajo que la pintura ya lleva el 70% de avance




Foto 5: MODULO 1.




Foto 6: MODULO 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

