

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0055-41	FECHA:	24/11/2025



Foto1: MODULO 1. Este modulo se observa el trabajo finalizado



Foto 2: MODULO 2. igual manera que este módulo trabajo finalizado



Foto 3: MODULO 3. Este módulo, se observa la instalacion fue finalizado



Foto 4: MODULO 4. se observa que fue pintada y finalizada




Foto 5: MODULO 3.



Foto 6: MODULO 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

