



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                            |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz      | MUNICIPIO:                     | Raxruhá                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Miguel Sechochoc |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-17-0056-41     | FECHA:                         | 7/03/2025                  |



Foto 1: En esta fotografía se observa claramente de un trabajo empezado por padres de familia.



Foto 2: Se observa los cimientos del trabajo empezado por padres de familia.



Foto 3: Así se observa en otro ángulo que serán las columnas del trabajo.



Foto 4: Con este trabajo se continuará la ampliación de las aulas.



Foto 5: En este ángulo se ve que hay un trabajo empezado.



Foto 6: En esta fotografía se observa que ya está colocada una parte del cimiento que sería óptimo para la ampliación de aulas ya solo de continuar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

