

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0058-41	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: En esta parte atrás lado ESTE se puede mostrar del trabajo, una hilada de blok.



Foto 2: lado SUR La parte donde se puede mostrarse 2da hilada de blok.



Foto 3: en esta parte se puede mostrar las columnas colocadas de la ampliacion de aula y una hilada de blok. Lado norte.



Foto 4: se muestra el area del aula en ampliacion lado OETE.



Foto 5: lado ESTE Se muestra la colocacion de columnas.



Foto 6: Lado OESTE. se puede ver el relleno del interior de la construccion de aula en ampliacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OFE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público