

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO MUCBILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MUCBILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0059-41	FECHA:	12/11/2025



Instalación de la estructura de techo de metal y cubierta de lámina troquelada del módulo de aulas.



Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Mantenimiento a balcones de metal.



Mantenimiento de la estructura de techo del segundo módulo de aulas.



Instalación de la cubierta de lámina troquelada del segundo módulo de aulas.



Mantenimientos de puertas de los dos módulos aulas y módulo de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR Mucbilha

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público