



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yalicoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 17 - 0067 - 41	FECHA:	06/10/2025



FOTOGRAFIA 1: Los niños de preprimaria reciben las clases en una bodega improvisada, la cual no tiene las dimensiones correctas para el uso que se le da, creando incomodidad para el proceso de enseñanza y aprendizaje.



FOTOGRAFIA 2: Debido a la falta de aulas, la comunidad a improvisado aulas de madera y malla, las cuales no son adecuadas para los niños y niñas del centro educativo.



FOTOGRAFIA 3: Se observan las áreas no adecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.



FOTOGRAFIA 4: Los miembros de la comunidad por iniciativa propia iniciaron con la construcción de un modulo de dos aulas, por lo que se espera que con la ayuda del programa de mantenimiento se pueda culminar para habilitar el lugar.



PASO 5. Vista de las paredes del aula reparadas por la comunidad.



PASO 6. Solicitamos el apoyo para poder culminar este proyecto y así mejorar las condiciones en la que los niños y niñas de preprimaria reciben el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público