

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NACIMIENTO RAXQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0072-41	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: Urge terminar la obra ya iniciada.



Foto 2: Darle seguimiento a está obra.



Foto 3: Con el apoyo de los padres se inicio la obra.



Foto 4: Dicha obra iniciada será para una aula.



Foto 5: Es importante que los niños de prepa tengan un lugar adecuado.



Foto 6: Se espera que con el remozamiento se finalice la obra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público