



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Damasco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	19/02/2025



Foto1: Seguimiento del circulación del establecimiento Educativo.



Foto 2: cabio de rodamiento del division de la Escuela.



Foto 3: seguimiento al muro perimetral



Foto 4: continuacion de columnas de muro perimetral por que corren peligro de los estudiante con la pavimentacion local.



Foto 5: cambio del corredor y muro perimetral del establecimiento Educativo.



Foto 6: seguimiento de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

