

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, COMUNIDAD YALPEMECH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALEPEMECH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0075-42	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: Lado Este frente del edificio anterior



Foto 2: Lado Oeste, atrás del edificio del anterior



Foto 3: Lado Sur del edificio cuando no se ha dado el mantenimiento



Foto 4: Parte Oeste de atrás del edificio anterior



Foto 5: Lado Norte, Frontal del edificio cuando no ha cambiado el techo



Foto 6: Lado Norte y frente del edificio cuando no se ha cambiado el techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público