



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0079-43	FECHA:	17/07/2025



Foto1: COLOCACION DE BLOK PARA EL MURO.



Foto 2: COLOCANDO COLUMNA PARA EL CORREDOR.



Foto 3: TERMINANDO LA COLOCACION DE MUROS.



Foto 4: COLOCACION DE DIVISION DEL MURO.



Foto 5: TIRANDO CONCRETO PARA EL PISO



Foto 6: LIC ARIALDO MONITORIANDO LA REMODELACION DE LA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público