



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Yalmachac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0103-43	FECHA:	20/10/2025



Fotografía 1: Se observa el deterioro del piso de torta de concreto en el pacillo por lo que instalará piso cerámico antideslizante.



Fotografía 2: Módulo I Piso desnivelado (Cambio de piso a cerámico)



Fotografía 3: Piso en mal estado Corredor Módulo II. (Cambio de piso a cerámico)



Fotografía 4: Reparación de ventanas. Se sustituirán los vidrios dañados.



Fotografía 5: Módulo II Piso en mal estado y desnivelado (Cambio de piso a cerámico)



Fotografía 6: Sustitución de vidrios rotos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

