



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Yalmachac, Municipio de Raxruhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0103-43	FECHA:	22/12/2025



Fotografía 1: Se observa en proceso la instalación de piso cerámico dentro de las aulas del centro educativo.



Fotografía 2: Instalación de piso cerámico en uno de los corredores en uno de los módulos.



Fotografía 3: Instalación de Piso cerámico dentro del segundo módulo.



Fotografía 4: Avance en la instalación de piso cerámico en el primer módulo.



Fotografía 5: Avance en la colocación de piso cerámico en el segundo módulo.



Fotografía 6: Se observa la colocación de vidrios rotos y en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro

